ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

При производстве силикатных материалов на измельчение материала при подготовке сырья тратится огромная энергия:

- 10 % дробление материалов
- 75 % тонкое измельчение.


В сумме получается 85 %, а остальное затраты энергии на вспомогательные устройства.

В среднем коэффициент полезного действия мельниц составляет от 2 до 20 %.

Существуют различные конструкции мельниц как оборудования для тонкого измельчения. Однако, тонкое измельчение материалов, их смешивание и гомогенизация с силикатной промышленности осуществляется в основном в ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦАХ.

Такие мельницы могут быть различных конструкций, но принцип действия практически всегда одинаковый.

В шаровых мельницах материал находится в цилиндрическом или цилиндроконическом барабане. Внутри барабана находятся мелющие тела — шары или цилиндрические тела (цильпебсы). Материал подвергается воздействию падающих мелющих тел, которые поднимаясь на определенную высоту и отрываясь от стенок барабана при свободном падении измельчают материал за счет удара и истирания.



При тонком измельчении материала большое значение придается его свойствам. Особое значение имеют такие свойства материала как:


- 1) Прочность;
- 2) Твердость
- 3) Характер кристаллической структуры
- 4) Влажность.

На таком понятии как влажность при тонком измельчении необходимо остановиться подробнее. Существует два способа помола в шаровой мельнице:

- 1) Сухой, влажность материала в мельнице не превышает 6-8 % в зависимости от вида материала сухой порошок.
- 2) Мокрый, влажность материала в мельнице до 35-40 %. То есть материал находится в мельнице в виде суспензии шлама или шликера с консистенцией «жидкой сметаны».

При мокром помоле материала расход энергии снижается на 30-40 %. Это происходит за счет влияния ЭФФЕКТА РЕБИНДЕРА, суть которого заключается в том, что вода в данной дисперсной системе выступает в роли адсорбционного понизителя прорчности (твердости) материала. Она проникая в микротрещины, адсорбируется на стенках трещины и за счет дипольного характера молекулы воды происходит раздвижка трещины, а следовательно увеличение дефектности твердой частицы и снижение ее прочностных свойств. (https://yandex.ru/video/preview?filmId=6863998990265196937&text=%D1%8D%D1%84%D1%84


<u>%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1584764462963544-732078298560332904700128-vla1-2549&redirent=1584764569.1</u>)



Использование поверхностно-активных веществ (ПАВ) усиливает расклинивающий эффект Ребиндера, повышая смачиваемость твердого вещества и способствуя проникновению воды в более мелкие трещины.

Классификация шаровых мельниц

1. По принципу работы: периодического (а) и непрерывного действия (б).




- 2. По форме рабочего пространства:
 - цилиндрические (барабанные) отношение длины к диаметру меньше или примерно равно 1.
 - трубные цилиндрические отношение длины к диаметру намного больше 1
 - цилиндроконические корпус мельницы имеет коническую часть.
- 3. По способу помола: сухого и мокрого помола.
- 4. По форме мелющих тел: шаровые и стержневые (в качестве мелющих используют металлические стержни с большим отношением длины к диаметру)
- 5. По рабочему циклу:




1- барабан мельницы; 2 – элеватор продукта помола; 3 – классификатор (сита)

При открытом цикле работы мельницы продукт помола разгружается и уходит дальше в технологию. При замкнутом цикле – продукт помола проходит классификацию (рассев на ситах) и грубая фракция (недомол) отправляется снова в мельницу.

6. По конструктивным особенностям:





Основными представителями шаровых мельниц являются шаровая барабанная мельница и трубная мельница.

Барабанная шаровая мельница

Барабанная мельница периодического действия представляет собой сварной барабан — ${\bf 1}$. Отношение его длины к диаметру l/d=1 . Применяются такие мельницы на предприятиях тонкой керамики для тонкого измельчения и смешения (гомогенезирования) керамического шликера.

Барабан с обеих сторон закрыт чугунными или стальными днищами (крышками) — 2 с ребрами жесткости 2^{**} и цапфами 2^{*} . Цапфами мельница опирается на подшипники 3 и опоры 13.

Загрузка мельницы осуществляется через люк **4*** с крышкой **4**. Туда же подается вода. Мельница может работать как по сухому, так и по мокрому способу, но в основном по мокрому.

Разгрузка также производится через люк 4^* , но при этом для предотвращения выпадения мелющих тел в люк вставляют стакан 5 с отверстиями для прохода шликера. Отверстие 7 служит для поступления воздуха в мельницу при разгрузке.

14 – футеровка мельницы.

Привод мельницы может быть центральным — I или периферийным — II. При периферийным приводе барабан приводится от пары шестерен - 11 и 12 от электропривода 9.

Футеровка барабана мельницы осуществляется: кремниевыми камнями, фарфоровыми и уралитовыми брусками, закреплёнными на цементном растворе.

Барабан заполняется не более половины мелющими телами соответственно из фарфора или уралита (30 % огнеупорная глина, 62.8 % глинозем, 7.2 % доломит; температура обжига 1450 °C).


Износ за 1 час работы мельницы при помоле, например, глинозема:

- кремниевой гальки 0,05-0,08 %
- уралитовых цилиндров -0.025 %.

При мокром помоле в мельнице поддерживается соотношение:

Материал:шары:вода = 1: (1,2-1,8):1.

Трубная шаровая мельница




По внешнему виду они напоминают вращающуюся трубу с отношением $l/d = \frac{3}{4} \div \frac{6}{1}$.

Корпус трубной мельницы представляет собой полый сварной цилиндр -1, закрытый днищами -2, отлитыми заодно с полыми цапфами. Цапфами мельница опирается на два подшипника -3. Через одну из цапф по воронке 4 непрерывно подается сырье, а через другую выходит измельченный материал. Подача и отбор материала производится с помощью трубошнеков -5 и 13, которые размещены в цапфах мельницы.

Внутренняя поверхность корпуса футеруется износостойкими броневыми плитами – 6, закрепленными болтами 7. Бронеплиты предохраняют мельницу от воздействия мелющих тел и измельчаемого материала. На поверхность барабана выходит крепление бронеплит, поэтому снаружи мельница выглядит «ощетинившейся».





Бронеплиты располагаются в мельнице уступами — ступенчатая бронефутеровка — саморегулирующаяся: при работе мельницы крупный материал смещается в сторону загрузки, а

мелкий в сторону межкамерной перегородки или выходной решетки. Изготавливают бронеплиты из хром марганцовистой стали: 12-14 % марганец, 1 % хром.

Толщина бронеплит 30-60 мм.

Износ бронефутеровки примерно 0,25 кг на тонну измельчаемого материала.


Иногда используют резиновую футеровку мельниц, что уменьшает износ в 4 раза и уровень шума значительно ниже.

Трубные мельницы бывают 1, 2 или 3-х камерные.



Для разделения камер в корпусе мельниц устанавливают сепараторные перегородки.

Конструкция межкамерных перегородок



- 1 сепарирующий конус;
- 2 конус;
- 3 стенка;
- 4 лопасти.

Материал, проходящий через отверстия в перегородке 3, поступает на лопасти 4, которые подают его на сепарирующий конус 1. Через щели в конусе 1 проходят мелкие зерна, которые поступают на внутренний конус 2 и во вторую камеру, а более крупные куски, не прошедшие через отверстия в конусе 1, возвращаются в первую камеру.

Камеры мельницы заполняют мелющими телами. Для загрузки камер шарами, установки футеровки и ее ремонта служат люки 9 с крышками 22 (рисунок трубной мельницы).

Мелющие тела:

- шары d = 40-125 мм
- цильпебс (цилиндрик):

d	25	20	18
1	40	30	27


https://youtu.be/eCvOYTkqg6A

По мере измельчения материал из первой камеры через межкамерную перегородку попадает во 2-ю камеру, где измельчается до необходимой дисперсности. (рисунок трубной мельницы). Затем материал поступает через щель торцевой решётки 10 и при помощи радиальных лопастей 11 и конуса 12 поступает в трубошнек — 13. Лопасти трубошнека транспортируют материал в патрубок 14, из которого он, просыпаясь через окна 15, попадает на сита 16. Сито

вращается вместе с мельницей. Раздробленные мелющие тела задерживаются на сите и отводятся патрубком 18, а готовый продукт через патрубок 17 направляется на складирование.

Параметры работы мельницы

1. Число оборотов мельницы.



Выделяют 3 режима работы мельницы:

- критический режим работы мельницы $n=n_{\kappa p}$ (рис. c) работа измельчения не совершается, скорость вращения мельницы высокая и шаровая загрузка за счет центробежной силы прижимается к стенкам мельницы.
 - водопадный режим (оптимальный) $n = n_{\text{опт}}$ (рис. б)
- каскадный режим $n < n_{\text{опт}}$ (рис. a) скорость вращения барабана низкая и шары не поднимаются на определенную высоту, а скатываются по поверхности других шаров.

Рис.-г.:

 α_1 – угол подъема шара

 α — угол отрыва шара.

- если $\alpha_1=90$ °, то критический режим работы при этом число оборотов барабана мельницы $n=\frac{42.4}{\sqrt{D}}$, об/мин
- оптимальные условия для работы мельницы по Л.Б. Левинсону создаются при угле подъема $\alpha_1 = 35^{\circ}20'$ и угле отрыва $\alpha = 54^{\circ}40'$. Тогда $n_{\text{ОПТ}} = \frac{32}{\sqrt{D}}$, об/мин для сухого помола.

При мокром помоле число оборотов необходимо увеличивать на 10 %: $n_{\text{опт}}=1.1\frac{32}{\sqrt{D}}$

2. Загрузка мельницы мелющими телами

ф – коэффициент загрузки.

Находится он как отношение площади загрузки ко всей площади сечения мельницы.

 $\phi_{\text{III}} = 0.25 - 0.35 - 3$ агрузка шарами

 $\phi_{\text{II}} = 0.25 - 0.30 -$ загрузка шарами.

- 3. Вес и размер мелющих тел
- вес мелющих тел. Определяется в зависимости от свойств материала и в соответствии с минимальной энергией разрушения конкретного минерального сырья.

$$q = \frac{E_0}{8\left[R^2\left(\frac{n}{30}\right)^2 - 2R^4\left(\frac{n}{30}\right)^6 + R^6\left(\frac{n}{30}\right)^{10}\right]}, \text{H}$$

где Е₀ – минимальная энергия разрушения

n – частота вращения барабана мельницы, об/мин

R – радиус барабана, м.

- размер мелющих тел определяют по соотношению диаметров мелющих и размерам частиц готового продукта и исходного продукта.

Формула Олевского: $D_{\text{III}} = 6(lgd_k)\sqrt{d_{\text{H}}}$, мм

 d_k – конечный размер частиц после помола, мкм

d_н – размер кусков, поступающих на помол, мм

Формула Разумова: $D_{III} = 28\sqrt[3]{d}$ н, мм

Причем получаем:

- если d_н - 100 мм

 $d_k - 100$ мкм, то по Олевскому $D_{\text{III}} = 120$ мм

- если $d_H - 100$ мм, то по Разумову $D_{III} = 130$ мм

В общем, для каждой конструкции мельницы существует определенный свой ассортимент мелющих тел.

Износ шаров: 0,85 кг/т

Износ цилиндриков: 0,75 кг/т

Через 150-200 часов работы мельницы производят догрузку мельницы мелющими телами.

Через 1800-2000 часов работы мельницы производят перезагрузку мельницы мелющими телами.

4. Производительность мельниц

При выполнении лабораторной работы Вы познакомились с формулой расчета теоретической производительности шаровой мельницы. Но на производительность мельницы и ее эффективную работы влияют много факторов:

- 1) Равномерное и непрерывное питание мельницы измельчаемым материалом. Контролируется звуковыми датчиками.
- 2) Длина и количество камер в мельнице. Производительность 3-х камерной мельницы больше, чем 2-х камерной.
 - 3) Водяное охлаждение мельницы.

При помоле материала в шаровой мельнице из-за трения его о футеровку мельницы и трения мелющих тел друг о друга корпус мельницы достаточно сильно нагревается, примерно до температуры порядка 150 °C. При этом температура материала достигает порядка 90 °C. Нагрев при помоле некоторых материалов, например гипса, может способствовать протеканию необратимых реакций, приводящих к снижению производительности и ухудшению качества продукции.

$$CaSO_4 \cdot 2H_2O \xrightarrow{>60^{\circ}C(110)} CaSO_4 \cdot 0.5H_2O + 1.5H_2O$$

- 4) Аспирация мельниц, то есть просо наружного воздуха через мельницу. Данная операция способствует:
 - удалению тонкой фракции
 - удаление водяных паров

- снижение температуры материала.
- 5) Использование поверхностно-активных веществ. ПАВ это вещества, которые снижают поверхностную энергию. В качестве таких веществ могут применяться: триэтаноламин, олеиновая кислота, каменный уголь (антистатик), гипс и другие.
- 6) Состояние шаровой загрузки мельницы.\
- 5. Потребляемая мощность.

В шаровой мельнице мощность двигателя расходуется на подъем шаров, сообщение им кинетической энергии и на преодоление вредных примесей: потери на трение в приводе и подшипниках мельницы, тепловые потери в окружающую среду, являющиеся результатом трения между шарами, материалом и футеровкой.

Это можно записать как $A = A_1 + A_2$

Работа, необходимая на подъем шаров по круговой траектории на среднюю высоту h:

$$A_1 = mg \cdot h$$
, кгс·м

По Л.Б. Левинсону $h = 1.13 \cdot R$, R - радиус мельницы, тогда

$$A_1 = 11.3 \cdot m \cdot R$$
, Дж.

Работа, затраченная на сообщение шарам кинетической энергии:

$$A_2 = \frac{mV_0^2}{2} = \frac{mn^2R_0^2}{2}$$

 V_0 – средняя скорость движения мельницы, м/с

n – число оборотов, об/с

R₀ – радиус инерции массы поднимающихся шаров

$$R_0 = 0.785R$$
 $n = \frac{22.8}{\sqrt{R}}$

$$A = A_1 + A_2 = 11,3mR + 1,74 mR = 13,04mR$$

Мощность – это работа, совершенная во времени:

$$N = \frac{A}{t} = \frac{Ain}{2\pi}$$
;

i = 1,795 – число циклов, совершаемых шаровой загрузкой за один оборот мельницы.

Тогда
$$N=8,87m\sqrt{R}$$
, Вт $N=rac{8,87\cdot m\sqrt{R}}{1000\cdot artheta_1\cdot artheta_2}$, кВт

 ϑ_1 – кпд механизмов мельницы: центральный привод 0,9-0,94; периферийный привод – 0,8-0,88.

 θ_2 – коэффициент повышения мощности электродвигателя с учетом пускового момента.