


Рис. 3.5. Эскиз шпинделя

На рисунке 4.16 показаны варианты установки уплотнительных колец. Кольцо уплотнительное 2 на клапане 1 обеспечивает герметичность при перекрытии проходного отверстия в корпусе. Крепление уплотнительного кольца 2 на клапане 1 осуществляется при помощи шайбы 3 и гайки 4 (рисунок 4.16, а). Мягкие уплотнительные кольца изготавливаются из резины, кожи, эbonита; твердые – из бронзы Бр. 08Ц4С3. Второй вариант крепления уплотнительного кольца 2 на корпусе клапана 1 показан на рисунке 4.16, б.



1 – клапан; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – шайба; 4 – гайка.

а) крепление кольца уплотнительного 2 к клапану 1 с помощью шайбы 3 и гайки 4; б) кольцо уплотнительное 2 держится на клапане 1 в кольцевой канавке.

Рисунок 4.16 – Варианты установки уплотнительных колец





Рис. 21

**4.1.9.2 Варианты соединения шпинделя с клапаном.** Рассмотрим простейшую сборочную единицу, входящую в состав более сложной конструкции – вентиля. В практике применяются различные конструкции крепления клапана на шпинделе и в шпинделе. При креплении клапана на головке шпинделя необходимо обеспечить свободный поворот и небольшое перемещение, т. е. шпиндель закрепляется в клапане с зазором. На рисунке 4.15 представлены способы соединения клапана и шпинделя.



несколько вариантов изображения сальникового уплотнения. Рекомендуется показывать втулку сальниковую в рабочем положении (рис. 1.32, а). Набивка при этом полностью заполняет сальниковую камеру и в разрезе штрихуется

в соответствии с ГОСТ 2.109-73. Допускается втулку сальниковую условно изображать в верхнем положении (рис. 1.32, б). Для упрощения выполнения сборочного чертежа часто набивку совсем не показывают (условно) (рис. 1.32, в). При этом втулка сальниковая обязательно изображается в крайнем верхнем положении. В настоящее время заводы выпускают стандартную набивку в виде полых колец, цилиндров и других элементов, изображаемых так, как показано на рис. 1.32, г.







Рис. 1.32. Варианты выполнения сальникового уплотнения:  
а – втулка в рабочем положении; б – втулка в верхнем положении;  
в – набивка не показана; г – набивка в виде колец



Неказанные литьевые рабцы - 2 мм

Имя Лист	№ докчн	Ладн	Листо	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				Лист	Листо	1
Пров						
Г контр						
Н контр						
Чтб						






Рис. 1.34. Маховик типа 1 ГОСТ 5260





Рис. 1.36. Маховик «Ромашка»

Диаметр маховика D	Ступица				Спица			Ширина обода b <sub>1</sub>
	h <sub>1</sub>	H	S	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	b	
50	10	10	6;7	14	18	6	5	5
65	10	10	6;7	16	20	7	6	5
80	12	12	7;9	18	22	10	6	6
100	14	14	7;9;11	22	26	11	7	7
120	16	16	9;11;14	26	30	12	8	8
140	18	18	11;14	32	36	13	9	9

Примечание. Число спиц для всех маховиков типа 1 составляет n=5

